

V291B – Ochranné brýle samostmívací 5100B

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Automatické ochranné brýle, Lithiová baterie dobíjena pomocí solárních článků. Není třeba baterie měnit.
Použití např. u svařování, řezání, broušení.
Funkce stand-by pro šetření baterie.

Specifikace:

Materiál brýlí: PA/PP plastic
Průhledová velikost: 90×30mm
Ztmavení světlé: DIN4
Ztmavení tmavé: DIN11
Spínací čas: 1/10000s
Zpoždění: 0.2s
Provozní teplota: -10°C~65°C
Senzory prosvařování: 2
Rozměry: 150×64×12mm
Stupeň ochrany: DIN15

Návod k použití:

Brýle si nasadte před svařováním. Při svařování brýle automaticky za 0,2 milisekundy ztmavnou pro ochranu očí. Po dokončení svařování se automaticky vrátí do výchozího zatmavení.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.