

V1 Verdünnung

lihové ředidlo pro šelakové

Lihové ředidlo **CLOU V1 Verdünnung** se používá k ředění **šelakových výrobků**, **šelakového laku**, L2 tampónového matýrunku, šelakové politury, L3 šelakového matýrunku, L4 šelakové nábytkové lakové lazury, lihových laků a k rozpouštění šupinkového šelaku a také práškových mořidel určených k rozpouštění v lihu.

Vhodné je také jako **leštící líh**. Používá se **k čištění náradí** při práci s šelakovými výrobky, dále **k odmaštění ploch**, které jsou určené k renovaci a **k odstraňování nežádoucích skvrn**.

Jedná se o **denaturovaný kvasný líh**, který je také vynikajícím rozpouštědlem pro šelak i jiné pryskyřice přírodního původu. Neupravený denaturací jej známe jako **ethanol** nebo vinný líh.

Lihové ředidlo **nelze použít jako nápoj!**

Dodává se v balení 250 ml

Bezpečnostní informace



Nebezpečí

Obsahuje butanol / butan-1-ol

• Údaje o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

• Bezpečnostní pokyny

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO₂, písek, hasící prášek.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.